

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) 1907/2006, Règlement (CE) 1272/2008
et au Règlement (CE) 453/2010

GRANUSIL

Sans classification (SCA < 1 %)

(Mise à jour 09/2014)

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identification du produit

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nature du produit : | Sable de silice cristobalite |
| Numéro d'enregistrement REACH : | Exempté selon l'annexe V.7 |
| Nom commercial : | GRANUSIL |

1.2. Utilisation du produit

Principales applications - liste non exhaustive :
Peinture routière, matériaux composites, enduits, colles, mastics, sols industriels,
antidérapants ...

1.3. Identification de la société

SILMER
Rue Ancel de Caïeu
80410 CAYEUX SUR MER
☎ (33) 3 22 26 61 00
☎ (33) 3 22 26 59 24
www.silmer.fr
silmer@gagneraud.fr

1.4. Numéro d'Urgence

(33) 3 22 26 61 00

Non disponible en dehors des heures d'ouverture

2- IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance

Ce produit ne satisfait pas les critères de classification en tant que substance dangereuse définis dans le Règlement CE 1272/2008 et la Directive 67/548/CEE.

Selon le type de manipulation et d'utilisation (p. ex., broyage, séchage), des particules de silice cristalline alvéolaire sont susceptibles d'être générées dans l'air. Une inhalation prolongée et/ou massive de poussières de silice cristalline alvéolaire peut provoquer une fibrose pulmonaire, communément appelée silicose. Les principaux symptômes de la silicose sont la toux et l'essoufflement. L'exposition professionnelle aux poussières de silice cristalline alvéolaire doit être surveillée et contrôlée.

Ce produit doit être manipulé avec précaution pour éviter la génération de poussières.

Règlement CE 1272/2008 Pas de classification

Ce produit contient moins de 1% de silice cristobalite alvéolaire

2.2 Eléments d'étiquetage

Aucun

2.3 Autres dangers

Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critères de PBT ou de vPvB mentionnés à l'annexe XIII de REACH.

3- COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

| | |
|---------------------|--|
| Type de substance : | Sable de cristobalite SiO ₂ (ca. 99%) |
| Synonyme : | Silice Calcinée |
| N° CAS | 14464-46-1 |
| EINECS | 238 455 4 |
| Impuretés | Ce produit contient moins de 1 % de cristobalite alvéolaire, qui est classée comme STOT RE1. |

4- PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin si l'irritation persiste.

| | |
|---|---|
| Inhalation : | Un transfert de l'individu exposé à l'air libre est recommandé. |
| Ingestion : | Aucune mesure de premier soin nécessaire. |
| Contact avec la peau : | Aucune mesure de premier soin nécessaire |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | Aucun symptôme aigu ni à retardement n'est observé. |
| Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires | Aucune action spécifique n'est nécessaire. |

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Aucun moyen d'extinction spécifique n'est nécessaire.
Non combustible. Pas de décomposition thermique dangereuse..
Pas de protection contre le feu spécifique requise.

6- PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

| | |
|---------------------------------|--|
| Précautions individuelles : | En cas d'atmosphère poussiéreuse porter un appareil respiratoire conformément à la législation nationale |
| Précautions environnementales : | Pas d'exigence spéciale |
| Méthode de nettoyage : | Evitez de balayer à sec et utilisez des systèmes de nettoyage avec vaporisation d'eau ou par le vide pour éviter la génération de poussières en suspension dans l'air. Portez des équipements de protection personnelle conformes à la législation nationale en vigueur. |

7- STOCKAGE ET MANIPULATION

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Evitez la génération de poussières en suspension dans l'air. Prévoyez des systèmes d'aspiration appropriés aux emplacements où les poussières en suspension dans l'air sont générées. En cas de ventilation insuffisante, portez des équipements de protection respiratoire adaptés. Manipulez les produits emballés avec précaution pour éviter tout éclatement accidentel. Si vous avez besoin de conseils sur les techniques de manipulation en toute sécurité, contactez votre fournisseur ou consultez le Guide de bonnes pratiques auquel il est fait référence à la section 16.

Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques / précautions à prendre :

Minimisez la génération de poussières en suspension dans l'air et évitez leur dispersion par le vent pendant le chargement et le déchargement. Maintenez les conteneurs fermés et stockez les produits emballés de manière à éviter tout éclatement accidentel.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Si vous avez besoin de conseils sur des utilisations spécifiques, contactez votre fournisseur ou consultez le Guide de bonnes pratiques auquel il est fait référence à la section 16.

8- LIMITES D'EXPOSITION ET MESURES DE SECURITE

8.1 Valeurs limites d'exposition

Respecter les valeurs réglementaires concernant les poussières
(En France 10mg/m³ maximum et 5 mg/m³ pour les alvéolaires)

Respecter les valeurs limites d'exposition pour la silice cristalline :
(Consulter l'annexe 1)

En France le décret n°97-331 du 10 avril 1997 fixe les valeurs obligatoires suivantes :

0,05 mg/m³ pour la cristobalite

(Concentration moyenne des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de 8 heures)

Par ailleurs, une formule permet de calculer si la valeur limite est respectée en cas de mélange de poussières alvéolaires silicogènes ou pas.

$$\text{Cns}/5 + 10\text{Cq} + 20\text{Cc} + 20 \text{Ct} < = 1$$

Avec Cns, Cq, Cc et Ct représentant respectivement les concentrations en poussières : non silicogènes, quartz, cristobalite et tridimyte en mg/m³

Autres pays : se reporter à l'annexe jointe reproduisant les différentes réglementations dont nous avons connaissance à ce jour.

8.2 Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Minimisez la génération de poussières en suspension dans l'air. Travaillez en systèmes clos, utilisez des systèmes d'aspiration des locaux ou toute autre forme de dispositif de sécurité intégrée pour conserver les niveaux de matières en suspension en deçà des limites d'exposition spécifiées. Si les opérations génèrent des poussières, des fumées ou des brouillards, utilisez un système de ventilation pour maintenir l'exposition aux particules en suspension dans l'air en deçà de la limite d'exposition. Mettez en place des mesures organisationnelles, p. ex. en isolant le personnel des zones poussiéreuses. Retirez et lavez les habits sales.

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

| | |
|-------------------------------------|--|
| Protection respiratoire : | En cas d'exposition prolongée aux concentrations de poussières en suspension dans l'air, portez un équipement de protection respiratoire conforme aux exigences de la législation européenne ou nationale. |
| Protection des mains : | Protections appropriées (crème, gants...) recommandées pour les personnes souffrant de dermatose ou ayant la peau sensible. Se laver les mains après chaque opération. |
| Protection des yeux : | Portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux de protection en cas de risque de blessures pénétrantes de l'œil. |
| Protection de la peau et du corps : | Aucune exigence spécifique |
| Mesure d'hygiène : | Ne pas secouer les vêtements de travail Ne pas dépoussiérer à l'air comprimé |

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Eviter les dispersions par le vent

9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Etat physique : | Solide (forme cristalline) |
| Couleur : | Blanche |
| Odeur : | Sans |
| Densité : | 2.3g / cm ³ |
| SiO ₂ : | 99 % |
| PH : | 9 à 9.5 |
| Point de fusion : | 1718°C |
| Granulométrie : | cf. Fiche technique produit |
| Solubilité dans l'eau : | insoluble |
| Solubilité dans l'acide : | fluorhydrique |

9.2 Autres informations

aucune autre information

10- STABILITE ET REACTIVITE

Inerte, non réactif
Stable chimiquement.
Pas de réactions dangereuses.
Pas d'incompatibilité particulière.

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Toxicité aiguë | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Irritation de la peau | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Irritation sérieuse des yeux | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Sensibilisation respiratoire | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Cancérogénicité | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Toxicité organe reproducteurs | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Exposition simple STOT | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Exposition répétée STOT | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |
| Dangers liés à l'aspiration | Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits. |

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Toxicité | Non pertinent. |
| Persistance et dégradabilité | Non pertinent |
| Potentiel de bioaccumulation | Non pertinent |
| Mobilité dans le sol | Négligeable |
| Résultats des évaluations PBT et vPvB | Non pertinent |
| Autres effets néfastes | Aucun effet secondaire spécifique connu. |

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets provenant des résidus / Produits non utilisés

Dans la mesure du possible, le recyclage est à préférer à l'élimination. Peut être éliminé dans le respect des réglementations locales.

Emballage

La formation de poussières résultant des résidus présents dans les emballages doit être évitée et la protection adaptée des travailleurs doit être garantie.

Stockez les emballages utilisés dans des réceptacles fermés.

Le recyclage et l'élimination des emballages doivent être effectués dans le respect des réglementations locales.

La réutilisation des emballages n'est pas recommandée. Le recyclage et l'élimination des emballages doivent être effectués par une société de gestion des déchets habilitée.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| | |
|--|---|
| Numéro ONU | Non pertinent. |
| Nom d'expédition des Nations unies | Non pertinent |
| Classe(s) de danger pour le transport | ADR: Non classé IMDG: Non classé ICAO/IATA: Non classé RID: Non classé |
| Groupe d'emballage | Non pertinent |
| Dangers pour l'environnement | Non pertinent |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Aucune précaution spéciale. |
| Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC | Non pertinent |

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Se référer aux limites réglementaires en vigueur dans chaque pays.

Le produit n'a pas été classé au niveau européen au titre des réglementations s'appliquant tant aux substances qu'aux préparations dangereuses.

Exempté d'enregistrement REACH selon l'Annexe V.7.

16- AUTRES INFORMATIONS

Matériaux de tiers :

Dans la mesure où les matériaux non fabriqués ou fournis par SILMER sont utilisés en conjonction avec ou à la place de matériaux de SILMER, le client est responsable d'obtenir lui-même, du fabricant ou du fournisseur, toutes les données techniques et autres propriétés concernant ces matériaux ou d'autres matériaux et de se procurer les informations nécessaires à leur sujet. Aucune responsabilité ne saurait être acceptée pour ce qui concerne l'utilisation de GRANUSIL de SILMER en conjonction avec les matériaux d'un autre fournisseur.

Responsabilité :

Ces informations sont conformes aux connaissances de SILMER et considérées précises et fiables à la date indiquée. Cependant, aucune représentation, aucun engagement ou aucune garantie ne sauraient être exigés pour ce qui concerne leur précision, leur fiabilité ou leur intégrité. L'utilisateur est responsable de s'assurer de l'adaptation et de l'intégrité de ces informations pour l'utilisation visée.

Formation :

Les travailleurs doivent être informés de la présence de silice cristalline et formés à son utilisation appropriée et à la manipulation de ce produit, conformément aux réglementations en vigueur.

Dialogue social sur la Silice Cristalline Alvéolaire :

Un accord de dialogue social plurisectoriel sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent a été signé le 25 avril 2006. Cet accord autonome soutenu financièrement par la Commission européenne est fondé sur un Guide de bonnes pratiques. Les exigences de cet accord sont entrées en vigueur depuis le 25 octobre 2006. Cet accord a été publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (2006/C 279/02). Le texte de l'accord et de ses annexes ainsi que le Guide de bonnes pratiques, sont disponibles sur le site : <http://www.nepsi.eu> et contiennent des informations et des conseils utiles pour la manipulation des produits qui contiennent de la silice cristalline alvéolaire. Documents de référence disponibles sur demande auprès de EUROSIL, l'Association européenne des producteurs de silice.

Une exposition prolongée et/ou massive aux poussières contenant de la silice cristalline alvéolaire peut provoquer la silicose, une fibrose pulmonaire nodulaire due au dépôt dans les poumons de fines particules alvéolaires de silice cristalline.

En 1997, le CIRC (le Centre international de recherche sur le cancer) a conclu que la silice cristalline inhalée sur le lieu de travail pouvait provoquer un cancer des poumons chez l'homme. Il a toutefois signalé qu'il ne fallait en aucun cas incriminer toutes les circonstances industrielles et tous les types de silice cristalline. (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques carcinogènes des substances chimiques pour les hommes, Silice, poussières de silicates et fibres organiques, 1997, Vol. 68, CIRC, Lyon, France).

En juin 2003, le CSLEP (le Comité scientifique européen en matière de limites d'exposition professionnelle) a conclu que le principal effet pour l'homme de l'inhalation de poussières de silice cristalline alvéolaire était la silicose. "Nous disposons de suffisamment d'informations pour conclure que le risque relatif de cancer du poumon augmente chez les personnes souffrant de silicose (et, apparemment, pas chez les employés ne souffrant pas de silicose, et exposés à des poussières de silice dans les carrières et dans l'industrie de la céramique). La prévention de la survenue de la silicose permettra donc également de réduire le risque de cancer..." (CSLEP, SUM Doc 94-final, juin 2003).

Il existe donc un ensemble de preuves qui confirment le fait que le risque accru de cancer serait limité aux personnes déjà atteintes de silicose. La protection des travailleurs contre la silicose doit être garantie par le respect des limites d'exposition professionnelle réglementaires en vigueur et la mise en œuvre de mesures supplémentaires de gestion des risques, le cas échéant (voir section 16 ci-après).

Les références sont disponibles sur demande auprès d'EUROSIL, l'association Européenne des Producteurs de Silice, Bd. S. Dupuis 233 Bte 124, 1070 BRUSSELS, Belgium.
Tél 0032 (0)2 524 55 00 – Fax 0032 (0)2 524 45 75 – email : secretariat@ima-eu.org.

Annex 1

Occupational Exposure Limits in mg/m³ – Respirable dust In EU 27¹ + Norway & Switzerland

| Country/Authority (See caption p.2) | Inert dust | Quartz (q) | Cristobalite (c) | Tridymite (t) |
|--|------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Austria / I | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Belgium / II | 3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Bulgaria / III | 4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Czech Republic/ IV | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Denmark / V | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Estonia | | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Finland / VI | | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| France / VII | | 5 or 25k/Q ² | | |
| France / VIII | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Germany/IX | 3 | / ³ | 0,15 | 0,15 |
| Greece/X | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Hungary | | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| Ireland/ XI | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Italy/ XII | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Lithuania/ XIII | 10 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Luxembourg/ XIV | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Malta / XV ⁴ | / | / | / | / |
| Netherlands/ XVI | 5 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Norway/XVII | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Poland | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Portugal/XVIII | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Romania/XIX | 10 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Slovakia | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Slovenia | | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Spain/ XX | 3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Sweden/XXI | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Switzerland/XXII | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| United Kingdom/XXIII | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

¹ Missing information for Cyprus and Latvia. – To be completed.

² Q : quartz percentage – K=1

³ Germany has no more OEL for quartz. Employers are obliged to minimize exposure as much as possible, and to follow ce
ain protective measures.

⁴ When needed, Maltese authorities refer to values from the UK for OELVs which do not exist in the Maltese legislation.

Caption

| Country | | Adopted by/Law denomination | OEL Name (if specific) |
|----------------|-------|--|--|
| Austria | I | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Maximale ArbeitsplatzKonzentration (MAK) |
| Belgium | II | Ministère de l'Emploi et du Travail | |
| Bulgaria | III | Ministry of Labour and Social Policy and Ministry of Health. Ordinance n°13 of 30/12/2003 | Limit Values |
| Czech Republic | IV | Governmental Directive n°441/2004 | |
| Denmark | V | Direktoratet for Arbejdstilsynet | Threshold Limit Value |
| Finland | VI | National Board of Labour Protection | Occupational Exposure Standard |
| France | VII | Ministère de l'Industrie (RGIE) | Empoussiérage de référence |
| | VIII | Ministère du Travail | Valeur limite de Moyenne d'Exposition |
| Germany | IX | Bundesministerium für Arbeit | Maximale ArbeitsplatzKonzentration (MAK) |
| Greece | X | Legislation for mining activities | |
| Ireland | XI | 2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) | |
| Italy | XII | Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali | Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs) |
| Lithuania | XIII | Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2001 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) |
| Luxembourg | XIV | Bundesministerium für Arbeit | Maximale ArbeitsplatzKonzentration (MAK) |
| Malta | XV | OHSa – LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt | OELVs |
| Netherlands | XVI | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Maximaal Aanvarde Concentratie (MAC) |
| Norway | XVII | Direktoratet for Arbejdstilsynet | Administrative Normer (8hTWA) for Forurensing i Arbeidsmiljøet |
| Portugal | XVIII | Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace NP1796:2004 | Threshold Limit Value |
| Romania | XIX | Government Decision n° 355/2007 regarding workers' health surveillance. Government Decision n° 1093/2006 regarding carcinogenic agents (in Annex 3: Quartz, Cristobalite, Tridymite). | OEL |
| Spain | XX | Instrucciones de Técnicas Complementarias (ITC) Orden ITC/2585/2007 | Valores Limites |
| Sweden | XXI | National Board of Occupational Safety and Health | Yrkeshygieniska Gränsvärden |
| Switzerland | XXII | | Valeur limite de Moyenne d'Exposition |
| United Kingdom | XXIII | Health & Safety Executive | Workplace Exposure Limits |

Source: IMA-Europe. Date: October 2007, updated version available at <http://www.ima-eu.org/en/publication.htm>